

Правило № 2	Исключаю контакт с движущимися оборудованием и механизмами Риски: Зажатие, защемление, сдавливание.		
Правильные действия: Работа вблизи движущегося оборудования и механизмов, должна проводиться при соблюдении следующих условий:	Обязанность ответственного руководителя работ	Обязанность исполнителя	Ссылка на требование охраны труда
Обеспечено наличие ограждений, кожухов, защитных экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски механизмов.	- до начала работ определить опасную зону и организовать её обозначение или ограждение; - по окончании работ по ремонту и обслуживанию оборудования организовать и проконтролировать установку предусмотренных конструкцией защитных ограждений, кожухов и знаков безопасности; - обеспечить исправное состояние защитных ограждений, кожухов на движущихся узлах механизмов; - обеспечить наличие на съемных кожухах, открывающихся дверцах, смотровых лючках предупреждающих надписей и знаков;	-запрещено нарушать знаки и ограждения с проходом в опасную зону. - запрещено приближаться к движущимся, вращающимся элементам	- ГОСТ 12.4.026-2015 - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" П.51, 78 - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" П. 72, 75 - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" П.23.8, 47.12 - Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места" П.17
Предусмотрена возможность аварийного отключения механизмов (при нештатных ситуациях).	- не допускать работы при отключенных или неисправных средствах защитной автоматики	- не начинать или остановить работы при отключенных или неисправных средствах защитной автоматики	- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" П.51, 78
Спецодежда не повреждена, застегнута.	- обеспечить подчиненный персонал исправными средствами защиты	- проверить надежность СИЗ: Все пуговицы застёгнуты. - надеты нарукавники, или перчатки плотно заправлены в рукава, а рукава застёгнуты.	- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места" П.3

		- волосы убраны под головной убор (каска, косынка, шапочка и т.д.) - обеспечена защита глаз (специальные очки). - использована специальная обувь.	
Запрещено:			
Эксплуатация оборудования при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений	- не допускать работы	- не начинать или остановить работы	- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места" П.16