

Правило № 5	Исключаю нахождение и выполнение работ в местах с не приведенными в безопасное состояние кровлей и стенками горных выработок		
	Риски: Травмирование в результате обрушения породы		
Правильные действия: Работа в горных выработках должна проводиться при соблюдении следующих условий:	Обязанность ответственного руководителя работ	Обязанность исполнителя	Ссылка на требование охраны труда
Кровля выработок закреплена в соответствии с проектным решением и актуальными паспортами крепления и управления кровлей	- организовать и проконтролировать работы по поддержанию выработок в безопасном состоянии, согласно проектному решению и паспортами крепления и управления кровлей	- устанавливать анкерную крепь в кровле в соответствии с требованиями проектных решений и паспортов крепления и управления кровлей	- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" П.37, П.38, П.86
Кровля выработок приведена в безопасное состояние, удалены заколы и коржи	- своевременно и ежемесячно лично проводить осмотр состояния кровли и стенок горных выработок на наличие отслоений и заколов в рабочей зоне и в эксплуатируемых горных выработках согласно установленного регламента, целостность и наличие крепления кровли, параметры установки крепи согласно паспорту бурения дегазационных шпуров с отражением в журнале «записи осмотра крепи и горных выработок»; - при наличии обнаруженных дефектов в кровле, оперативно организовать работы по устранению замечаний и приведению горных выработок в безопасное состояние, предварительно обозначив опасную зону - проконтролировать по завершению работ полноту и качество выполненных мероприятий, и наличие соответствующей записи в журнале	- до начала и в процессе производства работ лично проводить осмотр состояния кровли и стенок горных выработок на наличие отслоений и заколов в рабочей зоне, целостность крепи и параметры ее установки на соответствие паспорту; - приводить кровлю и стенки горных выработок в безопасное состояние с помощью ручного специализированного кровлеоборочного инструмента (ширм) при высоте выработки до 3,5м, при этом не находясь непосредственно под заколом или отслоением; - не приступать к работам при наличии дефектов в кровле в горных выработках высотой более 3,5 м, оградить опасную зону и сообщить непосредственному руководителю; работа по ликвидации заколов должна выполняться механизированным способом с помощью специального оборудования или с использованием взрывчатых материалов; - выполнять записи в журнале после приведения кровли и бортов выработок в безопасное состояние (отметка об устранении нарушений); - запрещено нахождение и производство какой-либо работы под опасной зоной обрушения при отсутствии возможности оборки кровли вручную и механическим способами	Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" П.89.

Запрещено: Находиться в пространстве горной выработки с не приведенной в безопасное состояние кровлей и стенками горных выработок Примечание: если проектными решениями и паспортами допускается не крепить или крепить с отставанием кровлю и стенки горных выработок, то работникам допускается нахождение в данной зоне при условии отсутствия заколов и отслоений.	- не допускать нахождение подчиненного персонала в опасной зоне и не находиться самому	- не находиться в незакрепленной и не приведенной в безопасное состояние выработке Примечание: если проектными решениями и паспортами допускается не крепить или крепить с отставанием кровлю и стенки горных выработок, то работникам допускается нахождение в данной зоне при условии отсутствия заколов и отслоений.	- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" П.89.
---	---	--	---